


Olascoaga 540 – Santa Rosa, La Pampa – 6300 – Consultas a: [meteorologiaapa@lapampa.gob.ar](mailto:meteorologiaapa@lapampa.gob.ar)

### PIEZOMETRÍA DE MEAUCCO

Consideraciones generales del acuífero:



Coordenadas

Latitud	Longitud
1: 36° 44' 06,5"S	65° 47' 00,9"O
2: 36° 47' 56,3"S	65° 46' 51,8"O
3: 36° 50' 40,5"S	65° 46' 46,0"O
4: 36° 54' 02,8"S	65° 46' 43,2"O
5: 36° 54' 42,8"S	65° 47' 52,7"O

- Desde su inicio en el 1981 hasta el año 1984 el acuífero se mantuvo estable.
- Desde el año 1984 hasta el año 1991 el acuífero sufrió cambios irregulares de sus niveles de manera ascendente, recuperándose en más de 1,50 m.
- Desde el año 1991 hasta el año 1993 presenta otra recuperación dado a las abundantes precipitaciones.
- A partir del año 1993 hasta el año 1999 los niveles se mantienen en forma irregular y estable.
- Del año 1999 a principio del año 2002 se registra otro ascenso en los niveles, debido a que es una zona con una hidrogeología medanosa en épocas de precipitaciones se comporta como zona de recarga, ascendiendo a niveles cercanos a la superficie

Olascoaga 540 – Santa Rosa, La Pampa – 6300 – Consultas a: [meteorologiaapa@lapampa.gob.ar](mailto:meteorologiaapa@lapampa.gob.ar)

- Desde el año 2002 hasta el año 2014 se puede observar un desnivel que va en forma progresiva llegando a los niveles que tenía desde el comienzo de su primera medición.
- Desde 2014 hubo una leve pero progresiva recuperación con interrupciones marcadas en 2016 y 2018.