


Olascoaga 540 – Santa Rosa, La Pampa – 6300 – Consultas a: meteorologiaapa@lapampa.gob.ar

PIEZOMETRÍA DE CATRILÓ

Consideraciones generales del acuífero:



Coordenadas:

	Latitud	Longitud
1-	36° 23' 38,4''S	63° 26' 38,6''O
2-	36° 23' 42,3''S	63° 26' 51,4''O
3-	36° 24' 01,6''S	63° 26' 39,1''O

En la figura de dicho grafico se puede apreciar las distintas fluctuaciones.

- Las fluctuaciones de los niveles freáticos de estos tres piezómetros tienen un comportamiento similar.
- En el período desde su inicio 1995 al 2000 se puede apreciar ascensos de los niveles dado a la ocurrencia de precipitaciones significativas.
- Desde mediados 2002 al 2009 la tendencia de los niveles se mantiene con un desnivel constante llegando así a bajar, desde su inicio, 2 m. de profundidad.
- A partir del 2009 comienza a recuperarse alcanzando un pico a finales de 2017 que se corresponde con eventos de abundantes precipitaciones para luego descender.