



Olascoaga 540 – Santa Rosa, La Pampa – 6300 – Consultas a: [meteorologiaapa@lapampa.gob.ar](mailto:meteorologiaapa@lapampa.gob.ar)

**PIEZOMETRÍA DE VÉRTIZ-SPELUZZI**

Consideraciones generales del acuífero:



Olascoaga 540 – Santa Rosa, La Pampa – 6300 – Consultas a: [meteorologiaapa@lapampa.gob.ar](mailto:meteorologiaapa@lapampa.gob.ar)

Coordenadas:

	Latitud	Longitud
I:	35° 27' 11,1"S	63° 49' 37,7"O
II:	35° 27' 10,6"S	63° 48' 17,2"O
III:	35° 27' 11,5"S	63° 46' 9,8"O
IV:	35° 29' 54,2"S	63° 49' 38,4"O
VI:	35° 29' 54,7"S	63° 46' 20,3"O
VII:	35° 32' 37,5"S	63° 48' 22,8"O
VIII:	35° 34' 46" S	63° 48' 20,6"O
IX:	35° 25' 02,0"S	63° 48' 33,2"O
X:	35° 24' 29,8"S	63° 46' 17,7"O

- En el acuífero los niveles variaron en forma irregular desde su inicio y hasta su última medición.
- A partir del año 1983 hasta el año 1985 se puede apreciar en el gráfico una incipiente recuperación, manteniéndose en forma irregular durante todo el período comprendido.
- Se observan picos de recarga en los años 86, 92, 2002, 2012 y 2016 con posteriores descensos, alcanzando valores mínimos en los años 90, 96 y 2011.
- En los años siguientes al 2002, dado a las bajas precipitaciones, se observa como decae el nivel hasta el 2010 que comienza a recuperarse.